

Datum: 21. 5. 2026

Odgovor na vprašanje št. 107,

ki ga je, ker s prejšnjim odgovorom št. 101 ni bila zadovoljna, podala članica občinskega sveta ga. Tatjana Mulej glede izvedbe vrtine v naselju Rodine, podajamo naslednja pojasnila.

Na vprašanja glede vrtine v naselju Rodine, ki jih je podala ga. Tatjana Mulej, je odgovoril predstavnik podjetja Jeko d.o.o., Sebastjan Klukovič. Odgovore na posamezna vprašanja podajamo pod posameznimi točkami.

1. Koliko je globoka novo narejena vrtina, kajti na terenu samem je bil podan podatek o bistveno globlji vrtini?

Vrtina je globoka 30 m.

2. Zagotavljate, da ni potrebnih soglasij niti vodnega DRSV, prosim za študijo oziroma hidrogeološko analizo.

Na podlagi pregleda veljavne zakonodaje in značilnosti obravnavanega posega za izvedbo manjše lokalne ponikovalnice meteornih voda ni bilo potrebno pridobiti vodnega soglasja Direkcije RS za vode, saj ne gre za poseg v vodotok, priobalno zemljišče ali večjo ureditev vodnega režima. Za predmetni poseg prav tako ni bila zahtevana posebna hidrogeološka študija, pri izvedbi pa so bile upoštevane geotehnične značilnosti območja iz priloženega strokovnega poročila. Iz konfiguracije terena in smeri padanja površin tudi ne izhaja pričakovan vpliv ponikanja proti objektom v okolici.

Za izvedbo ni bila izdelana posebna hidrogeološka študija, saj je bila rešitev načrtovana kot manjši lokalni ukrep odvodnjavanja na podlagi terenskih izkušenj in geotehničnih značilnosti območja.

Poročilo o oceni stanja voziščne konstrukcije št 3-POZ-24 prilagamo v prilogi, kjer se obravnava tudi hidrologija. Priloženo poročilo sicer ni hidrogeološka študija za ponikovalnico, je pa strokovno uporaben geotehnični dokument, iz katerega se da precej argumentov razbrati tudi glede odvodnjavanja in gibanja vode.

3. Ali obstaja in če, prosim za projektno dokumentacijo IDZ/PZI ali tehnično poročilo.

Projektna dokumentacija ni izdelana.

4. Koliko m so tla nepropustna? V odgovoru je navedeno 3m, kaj pa nadaljnja globina?

Ni določeno.

5. Zanima me podatek o propustnosti tal (infiltracijski test ali ekvivalent) glede na novo izvedeno vrtino.

Ni določen.

6. Prosim za situacijo z vrisom vrtine in zapisnik o izvedbi.

Situacija je prikazana na naslednji strani, zapisnika o izvedbi nimamo, razpolagamo pa s primopredajnim zapisnikom.



7. Kakšna je preverjena najvišja globina podtalnice?

Ni določena.

8. Zanima me dokument Načrt dimenzioniranja (osnovni hidravlični preračun) in strokovna podlaga (hidrogeologija), ki je za ponikalno vrtino bistven.

Ni izdelan, izvedeno na izkustveni podlagi.

Pripravila:

Sebastjan Klukovič, Jeko d.o.o.,

in

Saša Tribušon

Leopold Pogačar
ŽUPAN

Priloge:

- Poročilo št. 3-POZ-24